DOKUMENTACJA

INWENTARYZACYJNA

Stan na 05.12.2016r.

WYKAZ BUDYNKÓW PO BYŁEJ „KWK SATURN” PRZY UL. DEHNELÓW W CZELADZI

1. BUDYNEK NR 1 – HALA ZBORNA, ŁAŹNIA, LAMPIARNIA
2. BUDYNEK NR 2 – BUDYNEK WARSZTATU ELEKTRYCZNEGO
3. BUDYNEK NR 3 - BUDYNEK WARSZTATU ELEKTRYCZNEGO
4. BUDYNEK NR 4 – BUDYNEK DZIAŁU MECHANICZNEGO
5. BUDYNEK NR 5 – BUDYNEK GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „ELEKTROWNIA”
6. BUDYNEK NR 6 – BUDYNEK NADSZYBIA SZYBU II
7. BUDYNEK NR 7 – BUDYNEK MASZYNY WYCIĄGOWEJ SZYBU II
8. BUDYNEK NR 8 - BUDYNEK KOTŁOWNI
9. BUDYNEK NR 9 – KOMINY Z ODPYLACZAMI
10. BUDYNEK NR 10 – WIATA MAGAZYNOWA
11. BUDYNEK NR 11 – BUDYNEK MASZYNY WYCIĄGOWEJ SZYBU I
12. BUDYNEK NR 12 – BUDYNEK DO OGRZEWANIA SZYBU I
13. BUDYNEK NR 13 – BUDYNEK NADSZYBIA SZYBU I


35/88
35/102
35/98
35/103
35/97
35/95
35/92
35/91
35/94
35/100
35/101
35/99
35/116
35/113
35/115
CZĘŚĆ A
CZĘŚĆ B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

EWIDENCJA OGRODZENIA NA TERENIE OBJĘTYM OCHRONĄ



INWENTARYZACJA OGRODZENIA TERENU PO BYŁEJ KWK SATURN W CZELADZI

TERENY BYŁEJ KWK SATURN OTOCZONE SĄ DWOMA RODZAJAMI OGRODZENIA:

1. OGRODZENIE BETONOWE – ZAZNACZONE NA MAPIE KOLOREM NIEBIESKIM
   Stan techniczny ogrodzenia betonowego: dobry.
2. OGRODZENIE STALOWE – ZAZNACZONE NA MAPIE KOLOREM CZERWONYM
   Stan techniczny ogrodzenia stalowego: bardzo dobry, ogrodzenie nowe.
3. OGRODZENIE LEŚNE – ZAZNACZONE NA MAPIE KOLOREM ZIELONYM
   Stan techniczny ogrodzenia leśnego: dobry.

PRZEGLĄD OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE PO BYŁEJ KWK SATURN W CZELADZI ORAZ ICH FOTOGRAFICZNA DOKUMENTACJA

HALA ZBORNA, ŁAŹNIA, LAMPIARNIA

Budynek na mapie oznaczony numerem 1.

1. Budynek zróżnicowany pod względem wysokości. Jedno oraz dwu kondygnacyjny z wbudowaną wieżą.
2. Ściany wewnętrzne wykonane z cegły pełnej oraz bloczków PGS. Ściany posiadają liczne ubytki w narożach.
3. Znaczna część otworów okiennych została zamurowana cegłami, pozostałe otwory zaś posiadają znaczne ubytki w oszkleniu.
4. Od strony ulicy otwory okienne wypełnione luksferami posiadają wmontowane ościeżnice, które nie są oszklone.
5. Część elewacji od strony ulicy pokryta jest płytami azbestowymi na konstrukcji drewnianej – w części zdewastowana.
6. Dach kryty w znacznej części płytami azbestowo-eternitowymi, w pozostałej części papa oraz blacha falistą. Całość w złym stanie technicznym z uwagi, iż znaczne części dachu są zerwane.
7. Obróbki blacharskie szczątkowe, skorodowane.

Budynek w złym stanie technicznym.

BUDYNEK WARSZTATU ELEKTRYCZNEGO

Budynek na mapie oznaczony numerem 2.

1. Budynek dwukondygnacyjny z dwuspadowym stropodachem.
2. Ściany zewnętrzne wykonane z cegły pełnej . Budynek otynkowany z 2ch stron. Wschodnia strona nierówna w płaszczyźnie. Z lica budynku widoczne pionowe pękniecie na wysokości I piętra.
3. Otwory okienne zabezpieczone – zamurowane cegłą.
4. Budynek wyposażony w jedna bramę wjazdową, wykonana z drewna. Brama w złym stanie technicznym. Budynek wyposażony jest również w drzwi wejściowe dwuskrzydłowe, drewniane. Drzewni w złym stanie technicznym, zabezpieczone płytami wiórowymi.

2013/11/08

2013/11/08

2013/11/08

2013/11/08

2013/11/08

BUDYNEK WARSZTATU ELEKTRYCZNEGO

Budynek na mapie oznaczony numerem 3.

1. Budynek zbudowany z cegły pełnej z licznymi łukowymi otworami okiennymi.
2. Mury posiadają liczne długie pionowe oraz ukośne pęknięcia.
3. Dach dwuspadowy, kryty papą z licznymi uszkodzeniami poszycia. Budynek posiada uszkodzoną więźbę dachową.
4. W dwóch otworach okiennych brak metalowych ościeżnic szprosowych, w pozostałych oknach liczne ubytki w oszkleniu.
5. Budynek wyposażony w dwa otwory drzwiowe, z których pierwszy zamknięty jest dwuskrzydłowymi drzwiami drewnianymi, obitymi blachą. Drugi otwór drzwiowy nie posiada skrzydła drzwiowego.
6. Budynek pozbawiony jest obróbek blacharskich – rynien oraz rur spustowych.

2013/11/15

2013/11/15

2013/11/15

BUDYNEK DZIAŁU MECHANICZNEGO

Budynek na mapie oznaczony numerem 4.

1. Budynek składa się z dwóch części: wyższej z wykonaną nadbudówką jedno piętrową oraz z części niższej od strony zaplecza.
2. Ściany wykonane są z cegły pełnej. Liczne ubytki cegieł od strony zaplecza, oraz równie liczne pęknięcie elewacji od strony południowej.
3. Dach w części wyżej – dwuspadowy z mansardami, kryty papą. Liczne naderwania oraz pęknięcia na całej powierzchni pokrycia dachowego. Dach w części niższej – jednospadowy – kryty papą.
4. W budynku od strony zaplecza znajdują się okna PCV, w części okratowane.
5. Budynek posiada 3 szt. wrót dwuskrzydłowych stalowych w stanie dostatecznym.
6. Na całym budynku brak obróbek blacharskich – rynien oraz rur spustowych.

WARSZTATY MECHANICZNE

WARSZTATY MECHANICZNE

2013/11/08

2013/11/08

2013/11/08

2013/11/08

2013/11/15

2013/11/15

2013/11/15

BUDYNEK GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „ELEKTROWNIA”

Budynek na mapie oznaczony numerem 5.

Budynek Galerii Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA jest budynkiem poprzemysłowym, pokopalnianym, obecnie spełniającym funkcje kulturalne, edukacyjne i turystyczne. Obiekt wpisany jest na Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Jest to budynek o wysokim standardzie, w bardzo dobrym stanie technicznym, jego przebudowa i adaptacja miała miejsce w 2013 roku, budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wod-kan, CO, ppoż SSP, SAP, wentylacyjną, klimatyzacyjną, monitoringu. W budynku znajdują się zabytkowe maszyny i urządzenia po byłej KWK SATURN. Budynek przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powierzchnia użytkowa budynku to ok. 1680 m2. Budynek Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia włączony jest do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

W budynku znajdują się piwnice przeznaczone na cele ekspozycyjne, sala główna z zabytkowymi maszynami i urządzeniami, sala multimedialna oraz sala konferencyjna na parterze budynku i sala warsztatowa na piętrze. Ponadto w budynku znajdują się toalety oraz pomieszczenia gospodarcze. Budynek posiada dobudowaną klatkę schodową z windą.

W budynku znajdują się zabytkowe maszyny oraz urządzenia:

1. Zespół prądotwórczy Wanda,
2. Kompresor Belliss,
3. Układ zasilania prądotwórczy,
4. Kokpit sterowniczy – zespół pomiarowy,
5. Elementy rozdzielni 6 KV,
6. Elementy systemy 6KV,
7. Szafy sterowniczy pompy TS I i TS II.


KILOWATTS



TABLICA SYGNALIZACYJNA

2013/11/12

2013/11/12

BUDYNEK NADSZYBIA SZYBU II

Budynek na mapie oznaczony numerem 6.

1. Budynek wielkogabarytowy, którego Głowna część wznosi się do wysokości kilku pięter. Mury wzmocnione poprzecznymi, stalowymi prętami znajdującymi się wewnątrz muru (ankrowania). Całość wykonana z cegły pełnej.
   Na stronie zachodniej widoczna znaczna, kilkumetrowa szczelina po pęknięciu muru.
   Od strony wschodniej widoczny ślad po zburzonym budynku.
   Odkryty otwór bramowy, łukowy, zabudowany do wysokości ok. 2 3 ścianką z bloczków. Na wysokości przedmiotowej ścianki pękniecie na całej jej wysokości.
2. Dach kryty blacha falistą, wykonany jako dwuspadowy.
3. Od strony północnej i zachodniej do budynku dolega niższy budynek, którego szkielet wykonany jest z metalu z wypełnieniami ceglanymi, tworzącymi ściany.
4. Dach niższego budynków kryty papą - pokrycie w złym stanie technicznym.
5. Budynek posiada liczne otwory okienne i drzwiowe, z których część jest okratowana.
   W całym budynku duże ubytki w oszkleniu – częściowo zabezpieczone płytami osb.
6. Obróbki blacharskie niekompletna na całym budynku.

2013/11/08

2013/11/08

2013/11/08

2013/11/08

2013/11/08

2013/10/29

2013/11/08


2013/11/08

2013/11/08

BUDYNEK MASZYNY WYCIĄGOWEJ SZYBU II

Budynek na mapie oznaczony numerem 9.

1. Budynek wykonany z cegły pełnej, otynkowany z połaciowymi ubytkami.
   W narożu południowo-wschodnim ubytki ceglane.
2. Dach płaski.
3. Obróbki blacharskie skorodowane.
4. Stolarka okienna drewniana oraz metalowa z ubytkami oszklenia – zabezpieczona melaminą.
5. Drzwi wejściowe do budynku drewniane, dwuskrzydłowe.

W budynku znajdują się elementy zabytkowych maszyn:

1. Bęben maszyny wyciągowej,
2. Tłok maszyny parowej,
3. Pomieszczenie dyspozytora,
4. Suwnica.

2013/11/08

2013/11/08

2013/11/08

2013/11/08

ROZMIESZCZENIE MASZYN



Legenda:

1 **Bęben maszyny wyciągowej**
2 **Tłok maszyny parowej**
3 **Pomieszczenie dyspozytora**
4 **Suwnica**

BUDYNEK KOTŁOWNI

Budynek na mapie oznaczony numerem 8.

1. Budynek wielkogabarytowy, składa się z 2 częścią – starszej – parterowej, zbudowanej z cegieł, oraz części nowszej – wykonanej z cegieł i pustaków.
2. Nowsza część budynku posiada liczne otwory okienne i drzwiowe z ościeżnicami drewnianymi i stalowymi ze znaczną ilością ubytków w oszkleniu.
3. Starsza część budynku z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej kryta papą, która w znacznym stopniu jest zniszczona.
4. Obróbki blacharskie na budynku niekompletne, skorodowane.
5. W starszej części budynku stwierdzono różnej wielkości ubytki w murach.

2013/11/08

2013/11/08

2013/11/08


2013/11/08

2013/11/12

KOMINY Z ODPYLACZAMI

Budynek na mapie oznaczony numerem 9.

1. Kominy wykonane z cegły pełnej, klamrowane co kilka metrów na całej wysokości metalowymi płaskownikami.

2013/11/12

WIATA MAGAZYNOWA

Budynek na mapie oznaczony numerem 10.

1. Wiata postawiona jest na fundamencie betonowym.
2. Konstrukcja wiaty składa się z 8 szt. stalowych kolumn oraz metalowych kratownic podtrzymujących dach.
3. Dwuspadowy dach wykonany z blachy falistej.
4. Wiata jest osiatkowana z wbudowaną, dwuskrzydłowa bramą, zamykaną na kłódkę.

Na terenie wiaty znajdują się elementy zabytkowych maszyn:

1. Bęben liny wyciągowej,
2. Silnik elektryczny,
3. Rozdzielnia 500 V,
4. Wskaźnik ciśnienia pary,
5. Maszyna napędowa parowa.



ROZMIESZCZENIE MASZYN

Legenda:

1 Bęben liny wyciągowej
2 Silnik elektryczny
3 Rozdzielnia 500 V
4 Wskaźnik ciśnienia pary
5 Maszyna napędowa parowa

2013/11/08

2013/11/08

UWAGA!
2013/10/29

2013/10/29

2013/10/29

BUDYNEK MASZYNY WYCIAGOWEJ SZYBU I

Budynek na mapie oznaczony numerem 11.

1. Budynek wykonany z cegły pełnej. Widoczne pęknięcie na ścianie od strony wschodniej na całej wysokości budynku. W elewacji liczne ubytki.
2. Budynek posiada duże łukowe otwory okienne o metalowych ościeżnicach, okratowane z ubytkami w oszkleniu.
3. Budynek wyposażony jest w 2 szt. drewnianych drzwi dwuskrzydłowych o znacznym stopniu zużycia.
4. Znaczne ubytki w obróbkach blacharski, natomiast istniejące - w wysokim stopniu skorodowane.

W budynku znajdują się elementy zabytkowych maszyn:

5. Bęben maszyny wyciągowej,
6. Tłok maszyny parowej,
7. Pomieszczenie dyspozytora,
8. Suwnica.

2013/11/15

2013/11/15

2013/11/15

2013/10/29

ROZMIESZCZENIE MASZYN



Legenda:

1 **Bęben maszyny wyciągowej**
2 **Tłok maszyny parowej**
3 **Pomieszczenie dyspozytora**
4 **Suwnica**

BUDYNEK DO OGRZEWANIA SZYBU I

Budynek na mapie oznaczony numerem 12.

1. Budynek wykonany z cegły pełnej.
2. Stolarka okienna szprosowa metalowa z ubytkami w oszkleniu.
3. Od zachodniej strony znajduje się brama dwuskrzydłowa metalowa, kompletna.
4. Barak obróbek blacharskich.

2013/11/15

2013/11/15

2013/11/15

2013/11/12

BUDYNEK NADSZYBIA SZYBU I

Budynek na mapie oznaczony numerem 13.

1. Budynek wykonany z cegły pełnej, mury wzmocnione poprzecznymi stalowymi prętami (ankrowanie).
2. Liczne braki w obróbkach blacharskich na powierzchni całego budynku.
3. Otwory okienne o metalowych szprosowych ościeżnicach z ubytkami w oszkleniu.
4. W budynek wmontowana jest metalowa konstrukcja maszyny wyciągowej.
5. Od strony zachodniej budynek jest wyposażony w 3 komplety metalowych dwuskrzydłowych wrót.

2013/10/29

2013/11/12

SZYB 1

BAZA OKOŁOTURYSTYCZNA

Bazę okołoturystyczną tworzą ul. Biedermanna od przebudowywanego zjazdu z ul. Dehnelów do placu manewrowego przy Galerii Elektrowni oraz dwa duże parkingi dla ponad 80 samochodów osobowych i 4 autokarów, a także efektowny pasaż pieszo-rowerowy z pylonami tworzącymi stałą ekspozycję.

Na terenie bazy okołoturystycznej znajdują się:

1. maszty flagowe
2. ławki metalowe z oparciem
3. kosze na śmieci metalowe
4. stojaki rowerowe
5. wiaty rowerowe
6. wiata z kontenerami do zbiórki odpadów
7. słupy oświetleniowe z czujnikiem zmierzchu
8. pylony ekspozycyjne

2013/11/04

2013/11/04

2013/11/04

2013/11/04

2013

2013/11/04

SATURN
2013/11/04

SATURN
2013/11/04

Saturn
Elektrownia
2013/11/04

Saturn
Elektrownia
2013/11/04

Saturn
Szczęść Boże!
2013/11/04

1
P
D
W industrialnym tyglu Europy
2013/11/04

ROWNIA
Galeria Elektrownia
2013/11/08

Galeria Elektrownia
2013/11/08

Saturn